



УТВЕРЖДАЮ
 Директор МБОУ «СОШ № 9»
 Н.П. Пакшина
 « 10 » 10 20 16 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
 № 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта образовательное учреждение
- 1.2. Адрес объекта 169840, Республика Коми, г.Инта, ул. Горького, д.8
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 3 этажей, 2274,3 кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 7378 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1965, последнего капитального ремонта реконструкция в 2014 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - лето 2017 г., капитального - в ближайшее время не планируется.
- Сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения) Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9»; МБОУ «СОШ № 9»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения)
169840, Республика Коми, г.Инта, ул.Горького, д.8
- 1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
- 1.9. Форма собственности муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация Отдел образования администрации МОГО «Инта»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты
169840, Республика Коми, ул.Горького, д.21, телефон: (82145)62008

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги по реализации образовательных программ начального общего, среднего общего, полного общего образования
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нет
 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 500; 640
 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом маршрутные автобусы №1, №3, №5, №101; наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 300 – 400 м

3.2.2. время движения (пешком) 4 – 7 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: частично визуальная

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (неровности асфальтовой поверхности)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания *

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (к,о,г,у)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (о,г,у)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (о,у)

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (к, о, у)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (о,у)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (к,о,у)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект доступен условно для всех категорий инвалидов

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСР

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2016 – 2030 г.г., согласно дорожной карты и Программы «Доступная среда» (при условии финансирования)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации повышение показателей по доступности среды для инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется:

согласование с Учредителем, органами, координирующими деятельность в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН; согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников)

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации на портале «Жить вместе»,

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от “ 1 ” 10 20 16 г.

2. Акта обследования объекта: № акта 1

от “ 3 ” 10 20 16 г.

3. Решения Комиссии _____



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «СОШ № 9»

Н.П. Пакшина

« 1 » 10 20 16 г.

АНКЕТА**(информация об объекте социальной инфраструктуры)****К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**№ 1**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта образовательное учреждение
- 1.2. Адрес объекта 169840, Республика Коми, г.Инта, ул. Горького, д.8
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 2274,3 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1965, последнего капитального ремонта - реконструкция в 2014 году
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - лето 2017 г., капитального - в ближайшее время не планируется
- Сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения) Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9»; МБОУ «СОШ № 9»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения)
169840, Республика Коми, г.Инта, ул.Горького, д.8
- 1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
- 1.9. Форма собственности муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация Отдел образования администрации МОГО «Инта»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты
169840, Республика Коми, ул.Горького, д.21, телефон: (82145)62008

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги по реализации образовательных программ начального общего, среднего общего, полного общего образования
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нет
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 500 человек

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

маршрутные автобусы №1, №3, №5, №101; наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 300 – 400 м

3.2.2. время движения (пешком) 4 – 7 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: частично визуальная

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (неровности асфальтового покрытия)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".


4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте	индивидуальное решение с ТСП

	(на всех зонах)	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСР

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано  Е.Н.Борцова, заместитель директора по БТЖ

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «СОШ № 9»

Н.П. Пакшина

« 3 » 10 20 16 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ 1

МОГО «Инта»

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

« 3 » 10 20 16 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта образовательное учреждение
- 1.2. Адрес объекта 169840, Республика Коми, г.Инта, ул. Горького, д.8
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 2274,3 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 7378 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1965, последнего капитального ремонта реконструкция в 2014 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - лето 2017 г., капитального - в ближайшее время не планируется.
- 1.6. Название организации (учреждения) Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9»; МБОУ «СОШ № 9»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 169840, Республика Коми, г.Инта, ул.Горького, д.8

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация Режим работы объекта: шестидневная рабочая неделя, выходной день – воскресенье, с понедельника по субботу начало работы – 8.00, окончание работы – 20.00.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом маршрутные автобусы №1, №3, №5, №101; наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 300 – 400 м

3.2.2. время движения (пешком) 4 – 7 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: частично визуальная

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (неровности асфальтового покрытия)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (к,о,г,у)	1,2,3	1,2,3
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (о,г,у)	2,3,4,5	2,3,4,5,6

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (о,у)	6 - 14	7-8, 11-18
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (к, о, у)	10-11, 14-15, 17	14-15, 18-25
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (о,у)	18-20	26-28
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (к,о,у)	7	7,9
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	21 22 23 24 25 26 1	29,30 32 33 34 35 36 1

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Обследуемый объект доступен условно для всех категорий инвалидов

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	

8	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСР
---	--------------------	------------------------------

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2016 – 2030 г.г., в рамках исполнения «Дорожной карты» и Программы «Доступная среда» (при условии финансирования)

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации повышение показателей по доступности среды для инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на сайте «Карта доступности субъекта Российской Федерации» на портале «Жить вместе»

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на	<u>1</u>	л.
2. Входа (входов) в здание	на	<u>1</u>	л.
3. Путей движения в здании	на	<u>1</u>	л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на	<u>3</u>	л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на	<u>1</u>	л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на	<u>1</u>	л.
7. План-схема местности с маршрутом движения пешехода от автобусной остановки до здания МБОУ «СОШ № 9»	на	<u>1</u>	л.
8. поэтажные планы	на	<u>3</u>	л.
9. Результаты фотофиксации на объекте	на	<u>9</u>	л.

Руководитель рабочей группы

Директор МБОУ «СОШ № 9»
Н.П. Пакшина
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы

Заведующий отделом градостроительства и земельных отношений Л.Г. Лаврищева
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Заведующий отделом ПТС и ЖКС Г.И. Николаев
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Инженер отдела градостроительства и земельных отношений И.А. Базанова
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Начальник МКУ «ГУНО» Н.В. Проскурина
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

Председатель Интинской городской организации Коми Республиканской организации «Всероссийское общество инвалидов» В.В. Исаков
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

представители организации, расположенной на объекте

Заместитель директора по БТЖ Е.Н. Борцова
(Должность, Ф.И.О.)
на Заместитель директора по АХР Д.М. Муглетдинов
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано " 17 " ноября 20 16 г.

(протокол № 6)
Комиссией (название)

заседание межведомственной рабочей группы

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

№ 1
от "3" 10 20 16 г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБОУ «СОШ № 9», г.Инта, Республика Коми, ул.Горького, д.8

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	+	1	1	отсутствует освещение калитки (в темное время суток)	к, о, с, г, у	обеспечить освещенность калитки	индивидуальное решение с ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	+	1	1	отсутствуют тактильные индикаторы (направляющая разметка)	с	монтаж тактильных индикаторов	индивидуальное решение с ТСР
1.3	Лестница (наружная)	-	2	2				
1.4	Пандус (наружный)	-	3	3				
1.5	Автостоянка и парковка	-						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (к,о,г,у)	1 – 3	1 – 3	индивидуальное решение с ТСП

* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: территория, прилегающая к зданию МБОУ «СОШ № 9» доступна частично избирательно

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 1
от "3" 10 20 16 г.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБОУ «СОШ № 9», г.Инта, Республика Коми, ул.Горького, д.8

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	+	2	2	Отсутствуют цветовая и тактильная разметки	с	устройство цветowych и тактильных разметок	индивидуальное решение с ТСР
2.2	Пандус (наружный)	+	3	3				
2.3	Входная площадка (перед дверью)	+	4	4				
2.4	Дверь (входная)	+	2	2	отсутствует кнопка вызова персонала, звуковой маяк	к, с	установить кнопку вызова персонала, звуковой маяк	индивидуальное решение с ТСР
2.5	Тамбур	+	5	5,6	высокий порог	к, с	мобильный пандус	индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (о, г, у)	2 – 5	2 – 6	индивидуальное решение с ТСР

* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – до ступню полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: вход в здание МБОУ «СОШ № 9» доступен частично избирательно

I. Результаты обследования:

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
МБОУ «СОШ № 9», г.Инта, Республика Коми, ул.Горького, д.8**

наименование объекта, адрес								
№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	+	6	7,8	отсутствуют мнемосхема, информационное табло, тактильные пиктограммы	с, г	установить мнемосхему, табло, пиктограммы	индивидуальное решение с ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	+	7-9	7,11, 12,13	отсутствует тактильная разметка	с	нанести тактильную разметку	индивидуальное решение с ТСР
3.3	Пандус (внутри здания)	-						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	-						
3.5	Дверь	+	10-13	14-17	пороги	к,с	мобильный пандус	индивидуальное решение с ТСР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	-	12-14	16-18	кромки ступеней и поручни лестниц должны быть окрашены краской, светящейся в темноте; двери на путях эвакуации не имеют окраски, контрастной со стеной, отсутствуют указатели направления движения к эвакуационному выходу	для всех категорий	кромки ступеней и поручни лестниц окрасить краской, светящейся в темноте; двери на путях эвакуации окрасить краской, контрастной со стеной, разместить указатели направления движения к эвакуационному выходу	ремонт текущий
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДЧ-И (о,у)	6 – 14	7 – 8, 11 – 18	индивидуальное решение с ТСР

* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: пути движения внутри здания МБОУ «СОШ № 9» доступны частично избирательно

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

№ 1
от "3" 10 20 16 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБОУ «СОШ № 9», г.Инта, Республика Коми, ул.Горького, д.8

наименование объекта, адрес

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	+	10 – 11, 15	14 – 15, 19 – 21			необходимо оборудование тактильными, визуальными, акустическим и сигналами и средствами; оборудование пандусов на лестницах, лифта технически невозможно	индивидуальное решение с ТСП, организация альтернативной формы обслуживания
4.2	Зальная форма обслуживания	+	16	22 – 24	высокие пороги, лестницы;	к,г,с		
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-			отсутствуют акустические,			
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	+	14 17	18 25	тактильные, визуальные сигналы и средства	к,г,с		
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	-						
	ОБЩИЕ требования к зоне	-						



01



02



03



04



05



06




07



08



09



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36